



Gorzów Wlkp., 2018-03-08

WM.7016.1.17.2018.MM

Pan
Marcin Wojtaszek
Pracownia Projektowo-Usługowa Konkret
ul. Energetyków 7 pok. 201
65-729 Zielona Góra

W związku z Pana pismem z dnia 28.02.2018 r., dotyczącym udostępnienia informacji na temat jeziora Długiego w Rzepinie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z §2, ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie profilu wody w kąpielisku (Dz. U. Nr 36, poz. 191) organ udostępnia informacje, które mogą być wykorzystane przy sporządzeniu profilu wody w kąpielisku tylko w zakresie swojej właściwości.

Odnosnie szczegółowego zakresu danych zawartych w Pana piśmie:

1. Parametry jeziora - brak danych.

W ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska tut. Inspektorat prowadzi badania monitoringowe wyłącznie na jeziorach, które wyznaczone są jako jednolite części wód. Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) to, zgodnie z art. 2 ust. 10 Ramowej Dyrektywy Wodnej, „oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych”. W przypadku jezior jako jednolite części wód zostały wyznaczone zbiorniki, których powierzchnia przekracza 50 ha. Powyższe jezioro nie zostało wyznaczone jako jednolita część wód powierzchniowych.

2. Źródła zanieczyszczeń wód jeziora - brak danych.

3. Zanieczyszczenie osadów - brak danych.

4. Ryzyko rozmnożenia się cyjanobakterii w przyszłości - brak danych.

5. Występowanie fitoplanktonu oraz ocena możliwości rozmnożenia - brak danych.

6. Rodzaj spodziewanych krótkotrwałych zanieczyszczeń, ich przyczyny, częstotliwość i czas trwania – brak danych.



**7. Wynik ostatniej klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitej części wód
II lanka od źródeł do Rzepi (PLRW6000231786):**

- data wykonania klasyfikacji – czerwiec 2016;
- rok przeprowadzenia badań monitoringowych, będących źródłem danych do klasyfikacji – 2015;
- ocena potencjału ekologicznego – umiarkowany;
- kod punktu pomiarowo-kontrolnego - PL02S0401_3312.

Informuję, że dane o które zwraca się Pan do nas w piśmie w pkt. 7 nie mogą być wykorzystane do podania oceny stanu ekologicznego jeziora Długiego, kąpielisko bowiem nie znajduje się w wyznaczonej JCWP (pola 26-29 przy sporządzaniu profilu należy zostawić puste).

z up. Lubuskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska

mgr inż. Marek Demidowicz
Kierownik Działu Wodnego i Czyszczenia Wód

Otrzymują:

1. adresat
2. aa.